Základní poznatky stacionárních pochodů lisování

Mezi tzv. <u>stacionární pochody lisování trubek</u> <u>a válcových polotovarů</u> zařazujeme všechny úkony, které <u>tvářejí</u> <u>válcový element polotovaru na rovněž válcový element výlisku,</u> <u>avšak s jinými rozměry</u>.

Všechny stacionární pochody tažení polotovarů lze rozdělit do čtyř základních skupin v závislosti na smyslu <u>meridiálních</u> <u>napětí σ_2 a smyslu</u> <u>obvodových deformací ϕ_1 :</u>

- 1) Tažení s rozšiřováním při němž stav rovinné napjatosti způsobuje zvětšení průměru polotovaru, vlivem meridiálních tlakových napětí σ₂ a tahových napětí obvodových σ₁.
- 2) Tažení se zužováním je charakterizované zmenšováním průměru polotovaru vlivem tlakových napětí obvodových σ₁ a tahových napětí meridiálních σ₂.
- 3) Rozšiřování dochází ke zvětšování průměru polotovaru při meridiálních tlakových napětích σ₂ a tahových napětí obvodových σ₁.
- <u>4) Zužování</u> vlivem tahových meridiálních napětí σ₂ a obvodových tlakových napětí σ₁ dochází k zmenšování průměru polotovaru.

1) Zásady a zjednodušení výpočtu u stacionárních pochodů tvářením:

- Při lisování a tažení tenkostěnných válcových polotovarů, např. trubek, objímek, válcových stěn tažených nádob <u>se</u> předpokládá změna tloušťky stěny a změny meze kluzu, které doprovázejí deformaci polotovaru.
- <u>Schémata napětí a deformací jsou nezávislá na čase</u>, čímž je problém výpočtu značně usnadněn a může být řešen pomocí poměrně jednoduchých metod, založených na <u>energetické</u> <u>bilanci pochodu</u>.

Nejedná se tedy o metodu <u>statickou</u> (napjatost polotovaru je určována dosazením podmínky plasticity do rovnic rovnováhy a řešením takto získané diferenciální rovnice – při tloušťce plechu a mezi kluzu = konst.), ale o metodu <u>dynamickou</u>, která <u>sleduje jak změnu tloušťky stěny v závislosti na změně</u> <u>meze kluzu tvářeného polotovaru, tak také velikost</u> <u>spotřebované práce, která je potřebná na přemístění</u> <u>a deformaci jednotlivých elementů</u>, jejíž velikost vychází právě z energetického rozboru daného procesu.

2) Energetický rozbor stacionárních pochodů při tváření

Energetický rozbor stacionárních pochodů předpokládá, že **práce** A_z **vnější síly**, nutná k tváření, je částečně vynaložena <u>na plastickou deformaci zpracovávaného materiálu</u> A_{PL} , zbytek se jako <u>třecí práce</u> A_T mění na teplo na styčných plochách materiálu a nástroje. Pak platí:

$$A_Z = A_{PL} + A_T \tag{1}$$

Vyjadřující <u>energetickou bilanci pochodu</u>. Po zavedení součinitele účinnosti pochodu η , určeného vzorcem:

$$\eta = \frac{A_{PL}}{A_Z} = 1 - \frac{A_T}{A_Z}$$
(2)

je možno závislost napsat ve tvaru:

$$A_{Z} = \frac{A_{PL}}{\eta}$$
(3)

nebo, při deformaci stejného druhu:

$$A_{Z} = \frac{w}{\eta} \times V \qquad (4)$$

kde: w – práce plastické deformace vztažené na jednotku objemu tělesa,

V – objem tvářeného materiálu.

Ve stacionárních pochodech má <u>síla F</u>, vyvíjená nástrojem a působící na tvářený materiál, stálou hodnotu. Proto práce této síly vynaložené na přemístění <u>h</u> je:

$$A_Z = F \times h \tag{5}$$

kde: A_Z – práce vnější síly.

Současně s přemístěním materiálu o veličinu h se zvětší objem tvářeného materiálu o:

$$V = S \times h \tag{6}$$

kde: V – zvětšený objem tvářeného materiálu,

S – je příčný průřez té části polotovaru, na kterou působí síla F.

Dosazením těchto vztahů do rovnice (4) dostaneme po dělení veličinou <u>h</u> (přemístění materiálu), základní vzorec pro <u>sílu</u> <u>působící ve stacionárních pochodech:</u>

$$\mathsf{F} = \frac{\mathsf{w}}{\mathsf{\eta}} \times \mathsf{S} \tag{7}$$

kde: w – práce plastické deformace vztažené na jednotku objemu tělesa,

- η součinitel účinnosti pochodu,
- S je příčný průřez té části polotovaru, na kterou působí síla F.

Podělíme-li tuto rovnici <u>plochou</u> <u>S</u> příčného průřezu polotovaru přenášejícího sílu **F**, dostaneme <u>meridiální napětí σ_2 , působící v tomto průřezu</u>, tedy:

$$\sigma_2 = \frac{F}{S} = \frac{w}{\eta}$$
 (8)

kde: F – síla působící na příčný průřez S,

- S-je příčný průřez té části polotovaru, na kterou působí síla F,
- w práce plastické deformace vztažené na jednotku objemu tělesa,
- η součinitel účinnosti pochodu.

<u>Meridiální napětí σ_2 v příčném průřezu polotovaru</u> při stacionárním pochodu je rovno <u>měrné plastické deformaci w</u> podělené součinitelem účinnosti pochodu η .

Aby bylo možno určit <u>velikost práce A_z , sílu F, popřípadě</u> <u>velikost meridiálního napětí σ_2 , jež zajímá technologa, je třeba</u> znát <u>součinitel účinnosti pochodu η </u> a hodnotu jednotkové práce w <u>spotřebované k plastické deformaci</u>.

<u>Určení přibližné hodnoty součinitele účinnosti</u> <u>u stacionárních pochodů:</u>

<u>A) Pracovní plocha nástroje má tvar kužele o středovém</u> <u>úhlu 2 × γ (viz. obr.1):</u>



Obr. 1 Kuželový nástroj o středovém úhlu $2 \times \gamma$

Na element polotovaru vymezený dvěma rovinami procházejícími osou polotovaru a tvořícími velmi malý úhel θ působí pak tyto síly s průměty ve směru osy:

1) Část vnější síly **F**č připadající na zkoumanou výseč polotovaru a rovnající se:

$$F_{\check{C}} = F \times \frac{\theta}{2 \times \pi}$$
 (9)

2) Složka N tlaku nástroje směřující kolmo k tvořící přímce kužele.

3) Složka $\mathbf{f} \times \mathbf{N}$, směřující podél tvořící čáry ve směru opačném k pohybu materiálu.

Podmínkou rovnováhy těchto sil ve směru osy nástroje potom je:

$$N \times \sin \gamma + f \times N \times \cos \gamma = F \times \frac{\theta}{2 \times \pi}$$

a po úpravě:

$$N = \frac{F}{\sin \gamma + f \times \cos \gamma} \times \frac{\theta}{2 \times \pi}$$
(10)

Zanedbáme-li pro zjednodušení změnu délky tvořící čáry, k níž dochází při některých pochodech, pak práci vnější síly:

$$A_Z = F \times h$$

vykonané při posunu h, odpovídá práce tření:

$$A_{T} = f \times N \times h \times \frac{2 \times \pi}{\theta}$$
(11)

která je součinem složky $\mathbf{f} \times \mathbf{N}$ a posunu \mathbf{h} . Dosadíme-li v tomto vzorci místo složky \mathbf{N} veličinu vyjádřenou vzorcem (10), dostaneme:

$$A_{T} = \frac{f \times F \times h}{\sin \gamma + f \times \cos \gamma}$$
(12)

Známe-li práci tření A_T a jí odpovídající celkovou práci A_Z ze vzorce (5), je možno s použitím vztahu (2) vyjádřit hodnotu součinitele účinnosti vztahem:

(13)

$$\eta = 1 - \frac{A_T}{A_Z} = 1 - \frac{f}{\sin \gamma + f \times \cos \gamma}$$

Tuto závislost lze rovněž napsat ve tvaru:

$$\eta = 1 - \frac{l}{a} \times \frac{f}{1 + f \times \operatorname{cotg} \gamma}$$
(14)

kde: I – délka tvořící čáry kužele, na níž materiál přiléhá k nástroji, a – průmět této tvořící čáry na rovinu kolmou k ose (obr.1).

STACIONÁRNÍ POCHODY TAŽENÍ



Obr. 2 Nástroj nekuželového charakteru

Abychom určili hodnotu **součinitele účinnosti n** v případě, kdy obrys nástroje není kuželový, je třeba nahradit skutečný obrys kuželem, jehož tvořící čáru vedeme krajními body AB (délka styku materiálu s nástrojem), jak je znázorněno na obr. 2. Tímto způsobem určíme **úhel y** vyskytující se ve vzorci (14). Budeme uvažovat **délku l** rovnající se skutečné délce styku materiálu s tažníkem a nikoli vzdálenosti krajních bodů AB (viz. obr. 2). Tím budeme uvažovat i vzrůst třecí práce způsobené zvětšením styčné plochy tvářeného materiálu s nástrojem.

Ve zvláštním případě, kdy nástroj tlačí na materiál podél kruhového oblouku o poloměru ρ a středovém úhlu π /2 je délka dotyku l = $\rho \times \frac{\pi}{2}$ a průmět této čáry na směr kolmý k ose je a = ρ . Úhel γ přímky spojující krajní body čáry styku je v tomto případě π /4, a tedy cotg γ = 1. Dosazením těchto veličin do vzorce (14) dostaneme:

$$\eta = 1 - \frac{\pi}{2} \times \frac{f}{1 + f}$$
 (15)

STACIONÁRNÍ POCHODY TAŽENÍ

Tvoří-li čára dotyku půlkruh, jako je tomu u metody tažení obracením, dostaneme:

<u> $I = \pi \times \rho$ </u>, $a = 2 \times \rho$, $\gamma = \pi / 2$, $\cot g \gamma = 0$.

Po dosazení těchto veličin do vzorce [14] dostaneme:

$$\eta = 1 - \frac{\pi}{2} \times f \qquad (16)$$

Tyto výsledky jsou sestaveny v tab. 1, v níž jsou rovněž uvedeny hodnoty součinitele η , vypočítané pro f = 0,15.



Určení měrné plastické deformace w u stacionárních pochodů:

Ve stacionárních pochodech tažení válcových výtažků je deformace plechů způsobena:

- Postupnými změnami zakřivení poledníku polotovaru,
- Změnou průměru a tloušťky taženého válcového elementu.

Pro zjednodušení zavedeme předpoklad, že oba druhy deformací vznikají nezávisle a nahradíme skutečný obrys poledníku obrysem zjednodušeným, složeným výhradně z přímých úseků a kruhových oblouků, viz. obr. 3.



Při změně obrysu polotovaru zavedeme předpoklady:

- Během tažení v bodech A´, A´´, B´, B´´ není průměr polotovaru podroben změně,
- Při změně polotovaru se nemění jeho zakřivení v meridiální rovině.

Celkovou deformaci materiálu $\varphi_{i celk}$ lze určit jako součet středních hodnot deformací $\underline{\varphi}_{i A'}, \underline{\varphi}_{i A''}, \underline{\varphi}_{i B'}, \underline{\varphi}_{i B''}$ souvisejících se změnou křivosti v bodech **A', A'', B', B''**, a deformace náhradní $\varphi_{i AB}$ spojené se změnou rozměrů polotovaru:

$$\varphi_{i \text{ celk}} = \varphi_{i \text{ AB}} + \Sigma \underline{\varphi_{i}} \qquad (17)$$

Předpoklad:

- <u>Střední hodnota meze kluzu R</u>e v průřezu tvářeného polotovaru je funkcí takto určené celkové deformace materiálu (znamená to např. že ohýbání plechu vyvolává v důsledku stlačení stejný střední vzrůst meze kluzu Re jako obdobná deformace spojená se změnou průměru, jsou-li hodnoty náhradní deformace v obou případech navzájem rovny).
- Tím je umožněno zjednodušením problému určit jednoduchou cestou <u>hodnotu měrné práce pomocí křivek diagramu</u> <u>zpevnění</u>.

Odpovídá-li výchozí stav tvářeného materiálu počátečnímu bodu křivky na diagramu zpevnění, pak je možno určit měrnou práci plastické deformace ze vzorce:

$$w = \frac{L}{V} = \lambda \times R_e \times \varphi_{icelk}$$
 [J.mm⁻³

⁻³] (18)

kde: L – deformační práce,

V – objem tvářeného materiálu,

 λ – součinitel plnosti diagramu zpevnění,

R_e – mez kluzu daného materiálu,

φ_{i celk} – celková hodnota plastické deformace

Střední hodnotu intenzity deformace φ_i, spojené se změnou zakřivení, lze určit pomocí vzorce:

$$\varphi_{\rm i} = \frac{2}{\sqrt{3}} \times \frac{\rm s}{4 \times \rho} \qquad (19)$$

kde: s - tloušťka plechu [mm],

ρ – poloměr zakřivení materiálu [mm].

<u>Určení hodnoty náhradní deformace $\varphi_{i AB}$ </u> – určení její hodnoty je spojené se změnou průměru a je složitější, protože z konstrukce lisovadla vyplývá pouze <u>konečný průměr polotovaru</u>, a tedy hodnota <u>obvodové deformace φ_1 </u>, podélné prodloužení nebo zkrácení výlisku nejsou naproti tomu předem známy.

Není rovněž předem znám průběh deformace (počet tahů apod.), na němž je rovněž závislá <u>hodnota intenzity plastické</u> <u>deformace</u>.

Pro teoretické určení závislostí, k nimž dochází, uvažujeme stacionární proces tažení trubky s rozšiřováním pomocí kuželového trnu, viz. obr. 5.



V každém stacionárním pochodu nastává deformace materiálu vlivem napjatosti, měnící se s postupujícím posunem uvažovaného elementu polotovaru po povrchu nástroje.

Na začátku procesu v průřezu A - A (obr.5) převládá tažení s rozšiřováním působením <u>obvodových napětí σ_1 </u>, neboť v tomto průřezu jsou <u>osová (meridiální) napětí $\sigma_2 = 0$ </u>, protože na nedeformovanou část trubky nepůsobí žádné síly. Tento stav odpovídá bodu <u>A na kružnici napětí</u> (obr. 4 b) a vyvolává deformaci vyjádřenou v <u>diagramu deformací</u> (obr. 4 c) velmi malým úsekem čáry probíhajícím tangenciálně k ose 1.

S postupným přesunem uvažovaného elementu směrem ke konečnému průřezu $\mathbf{B} - \mathbf{B}$ (obr.5) vzrůstá <u>osové (meridiální)</u> <u>napětí σ_2 a současně dochází k příslušné změně <u>obvodového</u> <u>napětí σ_1 </u>.</u>

Bod vyjadřující <u>napjatost</u> se tedy přesune podél kruhového oblouku od počátečního bodu **A** k bodu **B**, odpovídajícímu konečnému stavu.

Se změnou napjatosti se mění <u>schéma deformací</u>, což způsobuje zakřivení čáry, jíž je v diagramu zobrazen **průběh** <u>deformace</u> (obr. 4 c).

Konečný stav deformace, získaný jako výsledek celého pochodu, je možno určit promítnutím konečného bodu čáry deformace B na každou ze tří os.

Průmět tohoto bodu na osu (1) musí samozřejmě dát hledanou hodnotu obvodové deformace:

$$\varphi_1 = \ln \frac{D}{d}$$

Kde: d – počáteční průměr tvářené trubky,

D – konečný průměr tvářené trubky.

<u>Délka čáry deformace</u> vyjadřuje <u>hodnotu intenzity plastické</u> <u>deformace ϕ_i pro průběh vymezený touto čarou.</u>

Průběh pochodu v diagramu deformací lze určit přesně na základě úměrnosti přírůstků deformací u příslušných složek <u>deviátoru napětí</u> (v praktických aplikacích je metoda dosti pracná a někdy i obtížná).

Pro praktické zjednodušení je možno určit **přibližnou intenzitu plastické deformace**, a to aplikací pro každý pochod určitého schématu deformací, který je charakteristický pro tento proces.

Pro čtyři základní pochody tažení použijeme těchto charakteristických schémat:

A) Pro tažení s rozšiřováním a pro zužování:

 $\sigma_1 = \mathbf{R}_e; \quad \phi_2 = \mathbf{0}; \quad \phi_3 = -\phi_1 \quad (\text{obr. 5 b oblast } \mathbf{A}\text{-}\mathbf{B})$

B) Pro tažení se zužováním a pro rozšiřování:

 $\sigma_1 = -\delta_2 = R_e; \phi_3 = 0; \phi_1 = -\phi_2$

(obr. 5 b oblast C-D)

Předpoklad: Nahrazení skutečné křivky, vyjadřující průběh deformace v diagramu úsekem přímky vycházející ze středu soustavy a svírající s osou (1) úhel + 30°nebo – 30° podle druhu operace.

Je-li takto vymezen průběh deformace, je možno určit jak hodnotu intenzity deformace, tak rovněž konečné rozměry uvažovaného válcového elementu.

Tato metoda poskytuje také možnost určit síly a napětí během pochodu s přesností vyhovující pro technologické výpočty.

<u>1. Tažení s rozšiřováním</u>

Deformace vzniká podle schématu $\varphi_2 = 0$; $\varphi_3 = -\varphi_1$, což by přesně odpovídalo schématu napětí vyjádřeném bodem **M** na **kružnici napětí** (obr.5 b). Jelikož tento bod leží přibližně uprostřed oblouku **A-B**, odpovídajícího <u>napjatostí při tažení</u> s rozšiřováním, může být uvedené schéma deformací skutečně považováno za nejvhodnější pro tento proces.



1.1 Tažení tenkostěnných trubek kuželovým trnem

Tento pochod je znázorněný na obr. 6. <u>Během změny</u> <u>z počáteční válcové části o průměru "d" v část kuželovou</u> <u>dochází k volnému zakřivování polotovaru v meridiální</u> rovině, viz. obr. 6.



Obr.6 Tažení tenkostěnné trubky kuželovým trnem

<u>Po nahrazení skutečného obrysu poledníku obloukem</u> <u>A' – A' o poloměru ρ_A </u> lze určit hodnotu tohoto poloměru z podmínky rovnováhy momentů působících na zakřivenou výseč polotovaru, viz. obr.7.



Obr. 7 Momenty působící na zakřivenou výseč polotovaru

Na element **A**' – **A**'' působí v bodě **A**' <u>ohybový moment M_{A'},</u> vyvolávající ohyb materiálu v tomto bodě a navíc působí v bodě **A**'' kromě <u>příčné síly F_T a podélné síly F_P ještě moment M_{A''},</u> vyvolávající vyrovnání zakřiveného pásma polotovaru.

Za předpokladu, že $\varphi_2 = 0$, je velikost těchto momentů přibližně:

$$M_{A'} = M_{A''} = \frac{r \times \theta \times s^2}{4} \times R_e$$

kde: R_e – mez kluzu,

s – tloušťka tažené trubky,

r – poloměr trubky,

 θ – středový úhel uvažované výseče výtažku.

je-li šířka uvažovaného elementu rovna $\mathbf{r} \times \mathbf{\theta}$.

Kromě momentů $\underline{M}_{\underline{A'}}$ a $\underline{M}_{\underline{A''}}$ působí na uvažované pásmo **obvodová napětí** σ_1 , která se v tomto místě polotovaru rovnají mezi kluzu R_e .

Uvažujeme-li zjednodušení, že délka oblouku $\mathbf{A}' - \mathbf{A}''$ je rovna $\underline{\rho}_{\underline{A}} \times \underline{\sin \gamma}$, dávají tato napětí výslednici:

 $F_{vys} = \rho_A \times sin \gamma \times s \times R_e \times \theta$

směřující podél poloměru k ose tvářené trubky.

kde: ρ_A – poloměr zakřivení na střed tloušťky materiálu trubky,

- γ úhel zakřivené výseče od bodu A´do bodu A´´,
- s tloušťka tažené trubky,
- R_e- mez kluzu,
- θ středový úhel uvažované výseče výtažku.

Je možno uvažovat, že rameno této výslednice vzhledem k bodu **A**^{\sim} je $\frac{1}{2} \times \rho_A \times \sin \gamma$, a tedy její moment vůči tomuto bodu se rovná:

$$M_{A''} = \frac{1}{2} \times \rho_A^2 \times \sin^2 \gamma \times s \times R_e \times \theta;$$

Konečný výsledek rovnice rovnováhy momentů vůči bodu A'' je:

$$2 \times \frac{s^2 \times r \times \theta}{4} \times R_e = \frac{1}{2} \times \rho_A^2 \times \sin^2 \gamma \times s \times R_e \times \theta;$$

(23)

Po zjednodušení dostaneme poloměr zakřivení pA:

$$\rho_{A} = \frac{\sqrt{s \times r}}{\sin \gamma}$$

kde: s - tloušťka tažené trubky,

- r poloměr trubky,
- γ úhel zakřivené výseče od bodu A´do bodu A´´.

Známe-li **poloměr zakřivení** ρ_A , můžeme určit ze vzorce (19) **střední velikost intenzity plastické deformace** ϕ_{iA} vyvolané dvojnásobnou změnou zakřivení plechu v počáteční fázi procesu:

$$\varphi_{iA} = \frac{s}{\sqrt{3} \times \rho_A} = \frac{1}{\sqrt{3}} \times \sin \gamma \times \sqrt{\frac{s}{r}}$$
(24)

kde: ρ_A – poloměr zakřivení na střed tloušťky materiálu trubky,

- s tloušťka tažené trubky,
- r poloměr trubky,

Další deformace materiálu je způsobena <u>zvětšováním</u> <u>průměru trubky</u>. Intenzitu deformace, jíž je materiál podroben na úseku mezi body A a B označíme $\underline{\phi_{i AB}}$. U předpokládaného schématu deformací typu $\phi_2 = 0$ se intenzita deformace vyjádří:

$$\varphi_{iAB} = \frac{2}{\sqrt{3}} \times \varphi_1 = \frac{2}{\sqrt{3}} \times \ln \frac{D}{d}$$

(25)

kde: d – výchozí průměr trubky,

D – konečný průměr trubky,

Na konci procesu dochází posléze v bodech **B**´ a **B**^{**} k opětovnému ohýbání a vyrovnávání uvažovaného pásma, což vyvolává další vzrůst intenzity deformace o střední hodnotu:

$$\varphi_{iB} = \frac{s}{\sqrt{3} \times \rho_B} = \frac{2}{\sqrt{3}} \times \frac{s}{2 \times r_B + s}$$
(26)

kde: $\rho_{\rm B} = r_{\rm B} + \frac{1}{2} \times s$ je <u>poloměr zakřivení materiálu na hraně</u> <u>lisovacího nástroje s poloměrem zaoblení r_B (obr.6).</u>

STACIONÁRNÍ POCHODY TAŽENÍ

<u>Celková deformace $\phi_{i celk}$, jíž je materiál podroben během</u> pochodu, se rovná součtu deformací spojených s ohýbáním plechu a zvětšováním průměru trubky:

(27)

Dosazením do rovnice (27) z rovnic (24), (25), (26) dostaneme výchozí vztah:

$$\varphi_{i \text{ celk}} = \frac{2}{\sqrt{3}} \times \left(\frac{1}{2} \times \sin \gamma \times \sqrt{\frac{s}{r}} + \ln \frac{D}{d} + \frac{s}{2 \times r_s + s}\right)$$
(28)

kde: s – tloušťka tažené trubky,

r – poloměr trubky,

d – výchozí průměr trubky,

- D konečný průměr trubky,
- r_s poloměr zaoblení hrany tažníku,

Zvětšení průměru trubky tažením na trnu je omezeno nebezpečím přetržení materiálu podél tvořící čáry. Při zpracování měkkých a tvárných materiálů praskání předchází obvykle místní ztenčení stěny, vyvolané nerovnoměrnou deformací materiálu vytahovaného v obvodovém směru.

Lze proto předpokládat, že podmínkou úspěšného zakončení pochodu je **nepřekročit mezní hodnotu** $\varphi_i^{\underline{R}}$, při níž se tažený materiál začíná nerovnoměrně deformovat rovinnou deformací.

Protože závěrečné tažení materiálu nemá již vliv na možnost vzniku trhliny, lze podmínku rovnoměrné deformace taženého polotovaru vyjádřit vztahem:

$$\varphi_{i}^{R} > \varphi_{iA} + \varphi_{iAB}$$
 (2)

29)

po dosazení příslušných hodnot ϕ_{iA} a ϕ_{iAB} dostaneme:

 $\varphi_{i}^{\mathsf{R}} > \frac{2}{\sqrt{3}} \times \left(\frac{1}{2} \times \sin \gamma \times \sqrt{\frac{s}{r}} + \ln \frac{\mathsf{D}}{\mathsf{d}}\right)$

(30)

STACIONÁRNÍ POCHODY TAŽENÍ

- kde: s tloušťka tažené trubky,
 - r poloměr trubky,
 - D konečný průměr trubky,
 - d výchozí průměr trubky,
 - γ úhel zakřivené výseče.

a tedy platí také:

$$\frac{\mathsf{D}}{\mathsf{d}} < \exp\left(\frac{\sqrt{3}}{2} \times \varphi_{\mathsf{i}}^{\mathsf{R}} - \frac{1}{2} \times \operatorname{sin} \gamma \times \sqrt{\frac{\mathsf{s}}{\mathsf{r}}}\right)$$
(31)

- kde: D konečný průměr trubky,
 - d výchozí průměr trubky,
 - ϕ_i^R mezní hodnota deformace,
 - γ úhel zakřivené výseče,
 - s tloušťka tažené trubky,
 - r poloměr trubky.

Tato podmínka dává pouze orientační informaci pro vznik trhlin, neboť jev sám je velice složitý a závislý na mnoha dodatečných činitelích, především na tloušťce tvářené trubky, hladkosti povrchu apod.

<u>1. 2 Zpětné tažení s využitím dutého tažníku</u> <u>v 2. operaci</u>

Příklad stacionárního pochodu tažení, při němž dochází k přehrnování materiálu, je znázorněn na obr. 9.

Působením tažníku objímkového tvaru dochází k utvoření prstencového výtažku na úkor výšky h nedeformované části polotovaru.



STACIONÁRNÍ POCHODY TAŽENÍ

List - 20 -

Cvičení: 2

Známe-li <u>hodnotu celkové deformace $\varphi_{i celk}$ </u>, je možno určit z <u>diagramu zpevnění</u> jí odpovídající hodnoty <u>meze kluzu</u> <u> \mathbf{R}_{e} (σ_{K}) a <u>součinitel plnosti diagramu zpevnění λ </u>. Po jejich dosazení do rovnice (22), v níž podle tab. 1 budeme uvažovat, <u>součinitel účinnosti n</u>: $\eta = 1 - \frac{\pi}{2} \times f$, dostaneme <u>sílu tažníku:</u></u>

$$\mathbf{F}_{\mathbf{T}\mathbf{A}\check{\mathbf{Z}}} = \mathbf{\pi} \times \mathbf{d} \times \mathbf{s} \times \frac{\mathbf{\lambda} \times \mathbf{R}_{\mathbf{e}}}{\left(1 - \frac{\mathbf{\pi}}{2} \times \mathbf{f}\right)} \times \frac{2}{\sqrt{3}} \times \left(\ln\frac{\mathbf{D}}{\mathbf{d}} + \frac{2 \times \mathbf{s}}{\mathbf{D} - \mathbf{d}}\right) \quad (34)$$

2. Tažení se zužováním

Při pochodech <u>tažení se zužován</u>ím se materiál deformuje vlivem <u>tlakových napětí obvodových σ_1 a <u>tahových napětí</u> <u>meridiálních (osových) σ_2 </u>, která jsou ve výchozím průřezu nulová, načež postupně vzrůstají se zmenšováním průměru deformovaného polotovaru.</u>

V <u>diagramu napětí</u> (obr. 11) to odpovídá posunu bodu po kruhovém oblouku, který odpovídá napjatosti od výchozího bodu **A** směrem k bodu **B**.



STACIONÁRNÍ POCHODY TAŽENÍ

List - 21 -

Cvičení: 2

Napjatost ukazuje, že je pro daný případ charakteristické schéma deformací elementu: $\varphi_3 = 0$; $-\varphi_1 = \varphi_2$ vyjádřené <u>v diagramu deformací přímkou OP</u> svírající s osou (1) úhel 150°.

Předpoklad <u>konstantní tloušťky výtažku</u> vede k závěru, že <u>plocha povrchu taženého polotovaru se během tažení</u> <u>nemění (S₀ = S)</u>. Vzhledem k zmenšování průměrů válcového elementu musí dojít <u>k zvětšování jeho délky</u>.

Podélná deformace (prodloužení) trubky φ_2 je tedy:

$$\varphi_2 = -\varphi_1 = \ln \frac{\mathsf{D}}{\mathsf{d}} \tag{35}$$

Počáteční délka uvažovaného elementu l₀ po deformaci dosáhne hodnoty:

$$I \approx I_0 \times \frac{D}{d}$$
 (36)

kde: D – výchozí průměr trubky na středu její tloušťky,

d – konečný průměr trubky na středu její tloušťky,

l₀ – počáteční délka uvažovaného elementu

2. 1 Tažení trubek kuželovým průvlakem bez trnu

Obr. 11 ukazuje <u>tažení tenkostěnné trubky kuželovým</u> průvlakem bez trnu.

Výchozí průměr trubky \emptyset **D**, se během tohoto pochodu zmenší na rozměr \emptyset **d**. **Síla F** působí na konci trubky vycházejícím z průvlaku.

Zakřivení poledníku při vstupu do kuželové části nástroje určíme opět z podmínky rovnováhy momentů k bodu A'' působících na výseč polotovaru A'– A''. <u>Poloměr zakřivení</u> <u>oblouku A'- A''</u> je potom:

$$\rho_{A} = \frac{\sqrt{R \times s}}{\sin\gamma}$$
(37)

kde: R = $\frac{1}{2}$ D – výchozí poloměr trubky na středu její tloušťky, s – tloušťka trubky,

 γ – úhel sklonu tvořící čáry kuželového otvoru průvlaku.

Jednotlivé složky intenzity deformace jíž je materiál podroben při průchodu otvorem průvlaku, jsou:

<u>a) Deformace spojená s dvojí změnou zakřivení při</u> vstupu materiálu do průvlaku (v bodech A´a A´´, obr. 11):

$$\varphi_{iA} = \frac{2}{\sqrt{3}} \times \frac{s}{2 \times \rho_A} = \frac{2}{\sqrt{3}} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{\sqrt{8}}$$
(38)

kde: ρ_A – poloměr zakřivení oblouku A´– A´´,

- s tloušťka trubky,
- R poloměr trubky,
- γ úhel sklonu tvořící čáry kuželového otvoru průvlaku.

b) Deformace spojená se zmenšováním průměru trubky z \emptyset D na \emptyset d, podle schématu $\varphi_3 = 0$; je rovna:

$$\varphi_{|AB} = \frac{2}{\sqrt{3}} \times \ln \frac{D}{d}$$

(39)

kde: \oslash D – výchozí průměr trubky na středu její tloušťky,

 \emptyset d – konečný průměr trubky na středu její tloušťky,

<u>c) Deformace spojená s dvojí změnou zakřivení při</u> <u>opuštění kuželové části</u>, (v bodech B´a B´´, obr. 11):

$$arphi_{\mathrm{IB}} = rac{2}{\sqrt{3}} imes rac{\mathrm{s}}{\mathrm{2} imes \, \mathrm{
ho}_{\mathrm{B}}} = rac{2}{\sqrt{3}} imes rac{\mathrm{s}}{\mathrm{2} imes \mathrm{r}_{\mathrm{B}}} + rac{\mathrm{s}}{\mathrm{s}}$$

(40)







V případě, že požadované zmenšení průměru trubky překračuje hodnotu vyplývající z uvedené podmínky, je k dosažení konečného rozměru zapotřebí **opakovaného tažení trubky, s postupným zmenšováním jejího průměru.**

Pozor!!!: Při každém z postupných tahů musí být nutně splněna **podmínka pevnosti**.

2. 2 Tažení z dutého polotovaru (předlisku)

Schéma <u>tažení výtažku polotovaru</u> je znázorněno na obr. 12. <u>Silou F</u> vyvíjenou tažníkem a působící na dno nádoby dochází k přemísťování materiálu po plochách tažnice směrem k jejímu otvoru.

Oblast plastických deformací sahá od bodu **A** k bodu **B** a během tažení se nemění (obr. 12). <u>S postupujícím</u> zasouváním tažníku do tažnice se zvětšuje pouze výška nádoby o průměru \emptyset d₂ a současně se zmenšuje výška nedeformované části o průměru \emptyset d₁.

Pozor!!!: Tažení nádob není zcela pochodem stacionárním.







STACIONÁRNÍ POCHODY TAŽENÍ

V konečné fázi tažení znázorněné na obr. 12 c), je možno zanedbat počáteční ohýbání materiálu. Intenzita deformace φ_i bude tedy:

$$\widetilde{\varphi_{i}} = \frac{2}{\sqrt{3}} \times \left(\ln \frac{d_{1}}{d_{2}} + \frac{s}{2 \times r_{m} + s} \right)$$
(53)

kde: \emptyset d₁ – větší průměr výtažku měřený na středu jeho tloušťky,

 Ø d₂ – průměr válcové části výtažku měřený na středu jeho tloušťky,

s – tloušťka plechu předlisku,

r_m – poloměr zaoblení hrany tažnice.

Abychom určili <u>měrnou práci w</u>´´, kterou je nutno vykonat <u>na</u> <u>konci pochodu tažení</u>, je třeba přihlédnout k vlivu zpevnění.

Předpokládáme-li, že intenzita deformace materiálu v procesu tažení byla $\varphi_i^w = \ln \frac{D}{d_1}$, což vyvolalo vzrůst meze kluzu R_{e0} (δ_{K0}),

pak další deformace materiálu φ_i v průběhu tažení vyvolá vzrůst meze kluzu na hodnotu \mathbf{R}_e (δ_{κ}) odpovídající úhrnné deformaci (φ_i + φ_i).

Měrnou práci w´´ určíme ze vzorce (viz. obr. 13 b):

$$\mathbf{W}^{\prime\prime} = (\boldsymbol{\varphi}_{i}^{W} + \boldsymbol{\varphi}_{i}^{\prime\prime}) \times \boldsymbol{\lambda}^{\prime\prime} \times \mathbf{R}_{e}^{\prime\prime} - \boldsymbol{\varphi}_{i}^{W} \times \boldsymbol{\lambda}^{W} \times \boldsymbol{\delta}_{K}^{W}$$
(54)



Obr. 13 b) Jednotková práce w´´plastické deformace při tažení předlisku na konci pochodu tažení



Při tažení výtažku z dutého polotovaru (předlisku) zpětným tažením dochází ke zmenšení výchozího průměru \emptyset d₁ na průměr \emptyset d₂, viz. obr. 15.



v němž první výraz vyjadřuje deformaci spojenou se změnou průměru nádoby, a druhý střední deformaci, k níž dochází při ohýbání.

Dosadíme-li do tohoto vzorce místo **poloměru zakřivení** p výraz (56) dostaneme:

$$\varphi_{\text{icelk}} = \frac{2}{\sqrt{3}} \times \left(\ln \frac{d_1}{d_2} + \frac{2 \times s}{d_1 - d_2} \right)$$
 (58)

popřípadě:

$$\varphi_{icelk} = \frac{2}{\sqrt{3}} \times \left[ln \frac{d_1}{d_2} + \frac{2 \times s}{d_1} \times \frac{1}{\left(1 - \frac{d_2}{d_1}\right)} \right]$$
(59)

kde: Ø d₁ – výchozí vnější průměr předlisku,
 Ø d₂ – konečný vnější průměr výtažku,
 s – tloušťka stěny předlisku,

Tato závislost je vyjádřena diagramem na obr. 16, kde <u>horní</u> <u>plná křivka odpovídá hodnotě</u>: $\frac{2 \times s}{d_1} = 0,1$ a <u>spodní plná křivka</u> <u>odpovídá hodnotě</u>: $\frac{2 \times s}{d_1} = 0,02$.



STACIONÁRNÍ POCHODY TAŽENÍ

List - 34 -

Cvičení: 2

větší intenzitu celkové deformace než tažení normální (přímé).

Naproti tomu <u>při malé tloušťce plechu</u> (2×s / \emptyset d₁ = 0,02) <u>může být zpětné tažení výhodnější, zvláště v rozmezí větších</u> <u>hodnot poměru průměrů \emptyset d₁ / \emptyset d₂.</u>

K určení **maximální hodnoty síly tažníku F**^{''}, působící na dno deformované nádoby v konečné fázi procesu je nutno především **určit z diagramu zpevnění měrnou práci w**^{''} vynaloženou na deformaci materiálu při zpětném tažení se zpevněním, jemuž byl materiál na okraji nádoby podroben při lisování dutého polotovaru (předlisku).

Konečnou hodnotu síly tažníku v uvažované fázi deformace určíme ze základní závislosti:

 $\mathbf{F}' = \mathbf{\pi} \times \mathbf{d}_2 \times \mathbf{s} \times \frac{\mathbf{w}'}{\mathbf{\eta}}$

(60)

- kde: w´´ měrná práce plastické deformace materiálu při tažení na konci pochodu,
 - η součinitel účinnosti pochodu,
 - Ø d₂ konečný vnější průměr výtažku,

s – tloušťka stěny předlisku.

Při schématu deformací $\varphi_3 = 0$, přijatým pro všechny pochody <u>tažení se zužováním</u>, zanedbáváme tloušťku plechu a uvažujeme ji za stejnou před pochodem tažení, tak i po něm: $\mathbf{s} = \mathbf{s}_0$

<u>Součinitel účinnosti n</u>, je určen podle <u>tab. 1 způsob</u> <u>d)</u>, určen ze vztahu:

$$\eta = 1 - \frac{\pi}{2} \times f$$

3. Zužování

<u>**Při zužování**</u>, viz. obr. 17 se průměr tvářeného válcového elementu zmenšuje vlivem <u>obvodových tlakových napětí σ_1 </u> a také i <u>tlakových napětí meridiálních (osových) σ_2 .</u>

<u>V diagramu napětí</u> to odpovídá posunu bodu po kruhovém oblouku (napjatost se mění od výchozího bodu A směrem k bodu B) ve třetí čtvrti kružnice napětí, viz. obr.17 b).

Charakteristickým schématem deformace pro tento pochod je: $\varphi_2 = 0$, $-\varphi_1 = \varphi_3$, vyjádřené přímkou <u>OR v diagramu</u> <u>deformací</u>, viz. obr. 17 b).



Předpoklad: Dle uvedeného schématu deformací je možno zanedbat změny, kterými je v pochodech zužování podrobena délka tvořící čáry. Lze předpokládat, že délka poledníku je konstantní a **zmenšení průměru se kompenzuje pouze příslušným vzrůstem tloušťky stěny**. Potom tedy platí:

$$\mathbf{s} = \mathbf{s_0} \times \frac{\mathbf{D}}{\mathbf{d}}$$
 (61)

<u>Plocha průřezu trubky S po její deformaci se musí rovnat</u> ploše výchozího průřezu S₀:

$$\mathbf{S} \approx \mathbf{S}_{\mathbf{0}}$$
 (62)

3. 1 Zužování trubek v kuželové tažnici

Na obr. 17 je zobrazen <u>stacionární pochod tažení trubky</u> <u>zužujícím se kuželovým otvorem pevné tažnice</u>. <u>Úhel sklonu</u> <u>tvořící čáry</u> je označen symbolem γ a <u>poloměr zaoblení hrany</u> <u>tažnice</u> r_m .

Pro určení <u>celkové intenzity deformace</u>, kterou je materiál podroben při zužování, je nutno především určit <u>poloměr ρ_A</u> volného zakřivení materiálu při vstupu do kuželové části tažnice.

Tento **poloměr** ρ_A určíme z podmínek rovnováhy výseče polotovaru tvořící oblouk **A**'**A**'' s přihlédnutím k dodatečnému napětí σ_2 , působícímu podél osy trubky na počáteční průřez elementu (**v bodu A**').

Výslednice napětí σ_2 působících na element o délce $\mathbf{R} \times \mathbf{d} \times \mathbf{\theta}$ jsou $\mathbf{R} \times \mathbf{d} \times \mathbf{\theta} \times \mathbf{s} \times \sigma_2$. Poněvadž rameno této síly k bodu A´´ je $\rho_A \times (\mathbf{1} - \cos \gamma)$, je její moment k tomuto bodu:

$\mathbf{M}_{\mathsf{A}^{\prime\prime}} = \mathbf{R} \times \mathbf{d} \times \mathbf{\theta} \times \mathbf{s} \times \sigma_2 \times \rho_{\mathsf{A}} \times (1 - \cos \gamma),$

Přihlédneme-li ještě k momentu obvodových napětí σ_1 působících na oblouku **A**', **A**'', dostaneme přibližně:

$$M_{A^{\prime}A^{\prime\prime}} = \frac{\rho_A^2 \times sin^2 \gamma}{2} \times s \times \sigma_1 \times d \times \theta$$

Jakož i k <u>momentu M</u> vyvíjenému zbývající částí polotovaru na zkoumaný element v bodech A'a A'', je možno napsat <u>rovnici</u> <u>rovnováhy momentů vzhledem k bodu A''</u> ve tvaru:

$$2 \times M + \frac{1}{2} \times \rho_A^2 \times \sin^2 \gamma \times s \times \sigma_1 \times d \times \theta + R \times d \times \theta \times s \times \sigma_2 \times \rho_A \times (1 - \cos \gamma) = 0$$

Následným použitím <u>lineární podmínky tvárnosti $\sigma_1 = -R_e$ </u> a s přihlédnutím k vlivu osových napětí σ_2 na velikost ohybového momentu M pak platí:

$$\mathbf{M} = \frac{\mathbf{R} \times \mathbf{d} \times \mathbf{\theta} \times \mathbf{s}^{2}}{4} \times \left[\mathbf{1} - \left(\frac{\mathbf{\sigma}_{2}}{\mathbf{R}_{e}} \right)^{2} \right] \times \mathbf{R}_{e}$$
(63)

Po zjednodušení dostaneme kvadratickou rovnici:

$$\left(\frac{\rho_{A}}{s}\right)^{2} - 2 \times \frac{(1 - \cos \gamma)}{\sin^{2} \gamma} \times \left(\frac{R}{s}\right) \times \left(\frac{\sigma_{2}}{R_{e}}\right) \times \left(\frac{\rho_{A}}{s}\right) - \left[1 - \left(\frac{\sigma_{2}}{R_{e}}\right)^{2}\right] \times \left(\frac{R}{s}\right) \times \frac{1}{\sin^{2} \gamma} = 0$$

z níž je možno určit hledanou hodnotu vztahu $\rho_{\text{A}}/$ s:

$$\left(\frac{\rho_{A}}{s}\right) = \frac{1 - \cos \gamma}{\sin^{2} \gamma} \times \left(\frac{R}{s}\right) \times \left(\frac{\sigma_{2}}{R_{e}}\right) + \sqrt{\left(\frac{\sigma_{2}}{R_{e}}\right)^{2} \times \left(\frac{R}{s}\right)^{2} \times \left(\frac{1 - \cos \gamma}{\sin^{2} \gamma}\right)^{2} + \left[1 - \left(\frac{\sigma_{2}}{R_{e}}\right)^{2}\right] \times \left(\frac{R}{s}\right) \times \frac{1}{\sin^{2} \gamma}$$
(64)

kde: ρ_A – poloměr volného zakřivení materiálu při vstupu do kuželové části tažnice,

- s tloušťka stěny trubky,
- γ úhel sklonu tvořící čáry,
- R výchozí poloměr trubky,
- σ_2 meridiální (osové) napětí,

 $R_e \ - \ mez \ kluzu$

STACIONÁRNÍ POCHODY TAŽENÍ

Tato závislost je znázorněna diagramem na obr. 18, z něhož lze přímo odečíst hodnotu vztahu ρ_A/s po předběžném odhadu napětí σ_2 v stlačované části trubky.



6)

Po předběžném výpočtu síly k tažení je možno podle potřeby **korigovat kombinovanou hodnotu napětí** σ₂ a provést nový výpočet poloměru s větší přesností.

Známe-li **poloměr zakřivení** ρ_A , můžeme určit **střední hodnotu intenzity deformace materiálu** spojené s dvojí změnou zakřivení v bodech **A**´ a **A**´´.

<u>Celkovou hodnotu deformace materiálu při zužování</u> <u>**p**_{i celk}</u> pak lze vyjádřit:

$$\varphi_{icelk} = \frac{2}{\sqrt{3}} \times \left(ln \frac{D}{d} + \frac{s}{2 \times r_{B} + s} + \frac{s}{2 \times \rho_{A}} \right)$$
(65)

kde: \emptyset D – výchozí průměr trubky měřený na středu její tloušťky,

- \emptyset d konečný průměr trubky měřený na středu její tloušťky,
- s tloušťka stěny trubky,
- r_B poloměr zaoblení hrany tažnice,
- ρ_A poloměr volného zakřivení materiálu při vstupu do kuželové části tažnice,

Je-li výchozím materiálem žíhaná ocel, je možno určit sílu F_{TAŽ} k protlačení trubky tažidlem ze základního vztahu:

$$\mathbf{F} = \mathbf{\pi} \times \mathbf{D} \times \mathbf{s} \times \frac{\lambda}{\eta} \times \mathbf{R}_{\mathbf{e}} \times \varphi_{\mathbf{icelk}}$$
(6

kde: ØD – výchozí průměr trubky měřený na středu její tloušťky,
 s – tloušťka stěny trubky,
 λ – součinitel plnosti diagramu zpevnění,

η – součinitel účinnosti pochodu,

 $\phi_{i \text{ celk}}$ – celková hodnota plastické deformace.



Jak je patrno z uvedeného vzorce, je **<u>přípustná hodnota</u>** <u>celkové plastické deformace při zužování menší</u> než v dříve probraných operacích tažení se zužováním a tažení s rozšiřováním.

V procesu <u>zužování působí síla na část nezpevněné</u> <u>trubky</u>, kdežto při tažení se zužováním a rozšiřováním působí síla na materiál již deformovaný, tedy zpevněný.

<u>Jestliže při tažení se zužováním byl vzrůst meze</u> <u>kluzu R_e vyvolaný tažníkem úkazem příznivým, zvyšujícím</u> <u>technologické možnosti, je v procesu zužování jevem</u> <u>nežádoucím</u>. Proto je lépe použít pro zužování materiálu částečně deformovaného, neboť jeho další zpevnění probíhá značně pomaleji než u materiálu žíhaného.

3. 2 Zužování zpětným tažením

Pochod zužování zpětným tažením, při němž dochází k obrácení materiálu obruby je na obr. 19 a).



Pásmo deformace je podél oblouku AB o poloměru:

$$\boldsymbol{\rho} = -\frac{1}{4} \times (\boldsymbol{d}_1 - \boldsymbol{d}_2) \tag{70}$$

přičemž ke změně zakřivení dochází v bodech A a B.

<u>Střední intenzita deformace materiálu</u>, k níž dochází při tomto pochodu je potom:

$$\varphi_{\text{icelk}} = \frac{2}{\sqrt{3}} \times \left(\ln \frac{d_1}{d_2} + \frac{2 \times s}{d_1 - d_2} \right)$$
 (71)

Průměr Ø d₂, při němž <u>deformace materiálu, a tedy i síla</u> <u>zužování, dosahují minimální hodnoty</u>, je zvlášť důležitá, neboť právě na tento průměr se změní <u>válcový polotovar při volné</u> <u>deformaci</u>, jak je znázorněno na obr. 19 b).



STACIONÁRNÍ POCHODY TAŽENÍ

List - 43 -

<u>Síla příslušná pro tento průměr \mathcal{O} d₂ je tedy nejvyšší stlačující silou, kterou mohou přenést válcové stěny výtažku opřené o dno, viz. obr. 19 b). Překročí-li stlačující síla přenášená výtažkem horní mez, dojde <u>k samovolnému obrácení materiálu</u> <u>a k zvednutí dna</u>, jak zobrazuje obr. 19 b).</u>

Pro určení průměru $\underline{\mathcal{O} d_2}$ odpovídajícímu extrémní celkové hodnotě intenzity φ_i celk, je nutno derivaci podle d₂ výrazu obsaženého v závorkách ve vzorci (71) položit rovnou nule.

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}(\mathrm{d}_2)} \times \left(\ln \frac{\mathrm{d}_1}{\mathrm{d}_2} + \frac{2 \times \mathrm{s}}{\mathrm{d}_1 - \mathrm{d}_2} \right) = 0$$

Po derivování a úpravě dostaneme rovnici:

$$\left(\frac{d_2}{d_1}\right)^2 - 2 \times \left(1 + \frac{s}{d_1}\right) \times \left(\frac{d_2}{d_1}\right) + 1 = 0$$

z níž je možno určit hledanou hodnotu průměru \emptyset **d**₂ vzhledem k průměru \emptyset **d**₁:

$$\frac{d_2}{d_1} = 1 + \frac{s}{d_1} - \sqrt{\left(1 + \frac{s}{d_1}\right)^2 - 1}$$
(72)

kde: \emptyset d₁ – výchozí průměr polotovaru,

- Ø d₂ konečný průměr polotovaru po zužování zpětným tažením,
 - s tloušťka stěny polotovaru.

Tato závislost je zobrazena diagramem na obr. 20, z něhož vyplývá, že spolu <u>se vzrůstem poměru d₁ / (2 × s)</u> se vztah <u>d₂ / d₁ odpovídající minimu blíží asymptoticky jedné</u>.



3. 3 Zužování (uzavírání) konců trubek

Energetické metody rozboru stacionárních pochodů je rovněž možno využít k přibližnému rozboru **pochodu nestacionárního**, v tomto případě **při zužování (uzavírání) konců trubek**, viz. obr. 23, které lze považovat za **počáteční stádium stacionárního procesu**.



Obr. 23 Uzavírání konce trubky jako výchozí fáze stacionárního pochodu zužování

Počáteční fáze pochodu: okraj trubky přitlačované k tažnici se ohýbá do středu. Dále se materiál posunuje po kuželovém povrchu tažnice, což je doprovázeno zmenšováním průměru otvoru.

<u>Materiál, který je na samém okraji trubky</u>, je během tohoto pochodu podroben <u>jen působením tlakových obvodových</u> **napětí** σ_1 , neboť na konec trubky nepůsobí žádná podélná síla.

Taková napjatost vyvolává deformaci konce trubky podle schématu: – $\varphi_1 = 2 \times \varphi_2 = 2 \times \varphi_3$, jemuž odpovídá čára **OA** v **diagramu deformací** (viz. obr. 17 b).

STACIONÁRNÍ POCHODY TAŽENÍ

List - 46 -

Cvičení: 2

Když průměr otvoru bude odpovídat průměru d₂, bude tloušťka materiálu v tomto místě s $= s_0 \times \sqrt{\frac{d_1}{d_2}}$. Sílu potřebnou pro tuto fázi pochodu označíme **F**'.

Při dalším vtlačování trubky do otvoru tažnice se na konci začne <u>tvořit válcová část o průměru d</u>₂ (viz. obr. 23 c), přičemž tloušťka materiálu v průřezu **B–B** a jeho mez kluzu budou ještě nějakou dobu vzrůstat, až posléze se <u>pochod úplně stabilizuje</u> <u>a změní se na stacionární, při němž tloušťka plechu dosáhne</u> <u>hodnoty</u>: $s \approx s_0 \times \frac{d_1}{d_2}$, a průběh deformace odpovídá přímce **OR** v **diagramu deformací** (viz. obr. 17 b). Příslušně se rovněž ustálí hodnota síly nutné k protlačování na úrovni síly **F**.

Protože <u>síla F´ odpovídající částečnému uzavírání trubky</u> je podle experimentálního zjištění <u>o málo menší než síla F</u> <u>odpovídající plné stabilizaci procesu</u> (viz. diagram obr.23), je možno při určování síly F metodou energetické bilance považovat <u>získaný výsledek za horní mez síly F´</u> nutné k zmenšení otvoru na konci trubky na průměr d₂. <u>Chyba, jíž se</u> <u>přitom dopouštíme, zvyšuje bezpečnost pochodu</u> !!!

4. Rozšiřování

4. 1 Rozšiřování trubky kuželovým trnem

Při rozšiřování trubek kuželovým trnem dochází <u>k zvětšení</u> průměru trubky \emptyset d₂ na \emptyset d₁ tahovým obvodovým napětím σ_1 a tlakovým napětím meridiálním σ_2 vyvolaným silou F působící na trn, viz. obr. 24.





STACIONÁRNÍ POCHODY TAŽENÍ

Intenzita plastické deformace bude v konečné fázi pochodu součtem deformace související <u>se změnou zakřivení materiálu</u> <u>v bodě A</u> a deformace spojené se zvětšením průměru z $\underline{\emptyset \ D \ na}$ ($\underline{\emptyset \ D + 4 \times r}$):

$$\varphi_{i \text{ celk}} = \frac{2}{\sqrt{3}} \times \left[\ln \left(1 + \frac{4 \times r}{D} \right) + \frac{s}{4 \times r} \right]$$
(76)

kde: r – poloměr obrysu okraje v osovém průřezu.

Příslušná síla lisovníku (pohyblivé části) F bude:

$$\mathbf{F} = \mathbf{\pi} \times \mathbf{D} \times \mathbf{s} \times \frac{\lambda}{\eta} \times \mathbf{R}_{\mathbf{e}} \times \varphi_{\mathbf{icelk}}$$
(77)

kde: Ø D – průměr válcové části nádoby,

s – tloušťka stěny nádoby,

η – součinitel účinnosti pochodu,

 λ – součinitel plnosti diagramu zpevnění,

R_e – mez kluzu,

 $\varphi_{i celk}$ – hodnota celkové intenzity deformace.

Analogicky určíme rovněž <u>sílu F nutnou k lemování okraje</u> <u>do tvaru zcela uzavřené trubky</u>, viz. obr. 25 b). V tomto případě se přidruží ještě <u>deformace spojená s opětným zmenšením</u> <u>průměru okraje z (\emptyset D + 4 × r) na \emptyset D.</u>

Připočítáme-li tuto složku k deformaci vyjádřené vzorcem (76), dostaneme v konečném výsledku:

$$\varphi_{i \text{ celk}} = \frac{2}{\sqrt{3}} \times \left[2 \times \ln\left(1 + \frac{4 \times r}{D}\right) + \frac{s}{4 \times r} \right]$$
 (78)

kde: Ø D – průměr válcové části nádoby,

s - tloušťka stěny nádoby,

r – poloměr obrysu okraje v osovém průřezu.

Je-li průměr lemování $2 \times r$ malý ve srovnání s průměrem nádoby \emptyset **D**, je možno tento vzorec zjednodušit pomocí vztahu:

$$\ln\left(1 + \frac{4 \times r}{D}\right) \approx \frac{4 \times r}{D} \quad (79)$$

Dostaneme pak intenzitu plastické deformace:

$$\varphi_{i \text{ celk}} = \frac{2}{\sqrt{3}} \times \left(\frac{8 \times r}{D} + \frac{s}{4 \times r}\right)$$
 (80)

Při určité <u>hodnotě poloměru "r" dosahuje tento výraz</u> <u>v závorce minimální hodnoty</u>, což odpovídá nejmenší hodnotě síly nutné k lemování okraje, a tedy optimálním podmínkám pochodu. Pro určení tohoto minima, položíme derivaci rovnou nule podle poloměru "**r**" výrazu (80):

$$\frac{d}{dr}\left(\frac{8\times r}{D} + \frac{s}{4\times r}\right) = 0$$

Z něhož lze určit optimální hodnotu poloměru:

$$r_{opt} = \sqrt{\frac{D \times s}{32}}$$
 (81)

Vzorec (76) a (80) platí rovněž při <u>lemování okraje válcové</u> <u>nádoby směrem dovnitř</u>, viz. obr. 26 c).