Zadani		1		2		3		4		5		6		7	
číslo operace	pracoviště	čas		čas		čas		čas		čas		čas		čas	
		t_{AC}	t_{BC}	t_{AC}	t_{BC}	t_{AC}	t_{BC}	t_{AC}	t_{BC}	t_{AC}	t_{BC}	t_{AC}	t_{BC}	t_{AC}	t_{BC}
1	3D tiskárna uPrint	70	9	75	8,5	62	9	70	8	72	8	68	9	65	7
2	Soustruh SV18RA/750	11	8	9	5	12	6	9	5	10	6	12	7	10	6
3	Kontrola	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Frézka F2V	10	9	5,5	9	7	6,5	12	7	13	6	12	7	9	6
5	Vrtačka VS16	3,5	6	4	5	3	6	2	6	3	6	3	8	3	7
6	Úprava modelu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Kontrola	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

8		9		10		11		12		13		14		15	
čas		čas		čas		čas		čas		čas		čas		čas	
t_{AC}	t_{BC}	t_{AC}	t_{BC}	t_{AC}	t_{BC}	t_{AC}	t_{BC}	t_{AC}	t_{BC}	t_{AC}	t_{BC}	t_{AC}	t_{BC}	t_{AC}	t_{BC}
79	8	72	8	65	7	74	8	69	9	63	8	69	9	67	10
13	7	12	8	13	9	15	7	12	8	13	6	11	6	13	7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	6	11	6	12	5	13	7	10	7	13	8	14	6	11	7
2,5	8	3,5	8	3	6	3	8	2	9	3	9	3	8	2	6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

16		17		18		19		20	
čas		čas		čas		čas		čas	
t_{AC}	t_{BC}	t_{AC}	t_{BC}	t_{AC}	t_{BC}	t_{AC}	t_{BC}	t_{AC}	t_{BC}
71	8	70	9	64	10	75	7	71	9
15	8	11	8	14	8	15	6	16	7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	8	10	9	12	9	14	8	15	7
3	9	3,5	6	4	6	4	5	3	8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-