


# Flow drill

# Princip metody



# Fáze procesu



# Strojní vybavení



- A** – upínací trn do vrtačky  
s chladicí turbínkou
- B** – upínací kleština
- C** – tvářecí trn


# Příklady použití 1



# Příklady použití 2



Tyč řízení automobilu



# Praktický výrobek

